

INFORME

ASUNTO: REPARACIONES VARIAS EN LA PISCINA DE ASTILLEROS (EXP: 17-150)

Según nos informa la Oficina Técnica, debido a la escasa pendiente del canalón y a puntos de oxidación del mismo, la evacuación del agua de lluvia no se realiza correctamente produciendo filtraciones al interior de la Piscina. Por otra parte es necesario colocar las lamas de aluminio que se encuentran en mal estado y se desprendieron en los temporales de finales del año pasado.

Aprovechando el cierre que la piscina realiza todos los veranos para su mantenimiento, se propone se realice esta reparación durante el mes de dicho cierre.

Elaborando, para su aprobación, Memoria valorada por un importe total de 4.722,71 € que habrá de regir para la contratación.

Cádiz a 28 de Mayo de 2018



Fdo.: Antonio Peña Llaves
Director Instalaciones Deportivas